



Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
ul. Szenwalda 3, 86-300 Grudziądz
KRS: 0000489600
NIP: 8762459729
REGON: 341521539
www.roverowygrudziadz.pl
poczta@rowerowygrudziadz.pl

Grudziądz, 20 czerwca 2014 r.
Pismo nr SRG-ZDM-03/06/2014

**Dyrekcja
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. gen. J. Hallera 79
86-300 Grudziądz**

***w sprawie nieprawidłowości w montażu systemu sygnalizacji świetlnej
w obrębie skrzyżowania ulic Chetmińskiej i Kraszewskiego***

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz informuje o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji inwestycji jak w nagłówku. Nieprawidłowość polega na montażu wsporników sygnalizacji świetlnej bez zachowania wymaganej skrajni (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, Załącznik numer 1, p.5):

1. Dwa wsporniki zostały wmontowane w powierzchni drogi rowerowej,
2. Jeden wspornik został wmontowany w odległości 0 cm od drogi dla rowerów, czyli w skrajni.

Wymagana w/w rozporządzeniem skrajnia to 20 cm, a zalecana ze względów bezpieczeństwa odległość to co najmniej 50 cm.

Uzasadnienie:

Konstrukcja roweru nie pozwala na zbliżenie się do wszelkiego rodzaju obiektów pionowych ze względu na możliwość zahaczenia o nie kierownicą. Przeciętna długość kierownicy w rowerze, to 60-70 cm. Należy wziąć też pod uwagę, że aby bezpiecznie poruszać się w sąsiedztwie przeszkód pionowych, należy oddalić od nich koniec kierownicy na co najmniej 20 cm. Tak więc dla większości rowerzystów niemożliwe jest korzystanie z nawierzchni drogi rowerowej w odległości mniejszej niż 40-50 cm od przeszkody. Powstaje niebezpieczeństwo zahaczenia kierownicą i upadku, co u rowerzystów często kończy się poważnymi obrażeniami.

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz stoi na stanowisku, że skorygowanie omówionej nieprawidłowości jest konieczne, gdyż nieprawidłowość ta waży bardzo znacząco nie tylko na bezpieczeństwie, ale na wartości użytkowej istniejącej infrastruktury. Ponadto przyjęcie inwestycji bez wykonania omówionych tu poprawek jest niemożliwe ze względu na niezgodność z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem.

Sugerujemy też jak najszybszą reakcję, zanim prace zostaną ukończone.

Prosimy o:

1. zobligowanie wykonawcy do odsunięcia słupów o których mowa powyżej na wymaganą odległość od skrajni drogi,
2. informację zwrotną o działaniach podjętych w tej sprawie przez Państwa oraz przewidywanych rezultatach.

Do wiadomości: Prezydent Grudziądz

z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

mgr Tomasz Kędzior